


Fig. 1






Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6





Fig. 8A

Fig. 8B






Fig. 9





Fig. 10






Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

900




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19



Fig. 20

2100 870




Fig. 21




Fig. 22

2300

874

http://b2400ahu31/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

StatusCurrentTrendArchiveSetupLogbookHelp

Unit ID	Building 2400 air handler 31
Status	Sensor failure
Date	Sun Dec 10 10:36:57 PST 2000
Current Readings	
OAT	78.2F ~5.2F
RAT	75.8F ~0.1F
MAT	58.2F ~0.2F
DAT	57.8F ~0.2F
FAN	23.6V
CLG	23.6V
HTG	0.1V
REV	-
ERROR	-

Internet

2002

2004


2006

2008

2304

2302


Fig. 23





Fi. 25

2600 880



2002

2602

Fig. 26